

車名	年式	型式・車体番号	仕様
トヨタ	13/11	KK-BU301改0001823	高所作業車

前使用者		車検有効期限		走行距離		最大積載量		架装メーカー		ボデー内寸(mm)								
<input type="checkbox"/>	自家用	平成 年 月 日		49,290 km		500 kg		アイチ		L			W			H		
	事業用																	
	レンタカー	切れ	一時抹消	タコグラフ 年月		スピード リミッター	有 無	年式	01 10	床			煽					
	不明							型式	SH07A									
エンジン		油漏れ( <input type="text" value="なし"/> ・ <input type="text" value="滲み"/> ・ <input type="text" value="漏れ"/> ) その他					馬力		PS	<input type="text" value="L4"/> ・ <input type="text" value="L5"/> ・ <input type="text" value="L6"/> ・ <input type="text" value="V8"/> ・ <input type="text" value="V10"/>		ターボ	有 IC	<input type="text" value="無"/>	燃料タンク		75	L
ミッション		<input type="text" value="マニュアル"/> /AT		5 速	油漏れ( <input type="text" value="なし"/> ・ <input type="text" value="滲み"/> ・ <input type="text" value="漏れ"/> ) その他				ガラス飛石		有・ <input type="text" value="無"/>		尿素( 有 無 )					
デフ		1D 2D	油漏れ( <input type="text" value="なし"/> ・ <input type="text" value="滲み"/> ・ <input type="text" value="漏れ"/> ) その他				リヤバンパー		<input type="text" value="純正"/> その他 無		キャブ内装							
フレーム		良・ <input type="text" value="錆(多・少)"/> ・ <input type="text" value="亀裂"/> ・ <input type="text" value="曲り"/>			車台番号 <input type="text" value="確認可"/> ・不可		サス	総輪エア・リヤエア・ <input type="text" value="リーフ"/>		汚れ	少 <input type="text" value="中"/> 多		コンソール割れ		有 <input type="text" value="無"/>			
その他	FRPバケット 7.2m アワーメーター:972.8h									シート破れ		有 <input type="text" value="無"/>		タバコ穴		有 <input type="text" value="無"/>		
	社外ナビ、バックアイ付									ラジオ		純正 <input type="text" value="良"/> 否		工具		<input type="text" value="有"/> 無		
										AC		<input type="text" value="良"/> 冷弱 不良		R券		¥8,640 円		

# 外装状態



## タイヤ状態

×、mmで記載

7	7
7 7	7 7

スペア 10 F R

サイズF 195/75R15

サイズR 195/75R15

パターン ミックス・タテ・ゲタ・スタットレス

ホイール アルミ・チューブレス・リング付