

車名	年式	型式・車体番号	仕様	問合せNO
日野	H24/7	TKG-XZC610T-0001856	ダンプ	T3049

前使用者	車検有効期限	走行距離	最大積載量	架装メーカー	ボデー内寸(mm)								
<input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 事業用	令和 年 月 日	76,300 km	2000 kg	新明和工業	L	3050	W	1590	H	320			
レンタカー 不明	切れ	<input type="checkbox"/> 一時抹消	タコグラフ 年月	乗車 定員	3人	年式 型式	同年 DR2-0110SY	S30747194	床	鉄板	煽	開閉式	
エンジン	油漏れ(<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・ <input type="checkbox"/> 漏れ)	型式	N04C		馬力	136 PS	<input type="checkbox"/> L4・ <input type="checkbox"/> L5・ <input type="checkbox"/> L6・ <input type="checkbox"/> V8・ <input type="checkbox"/> V10	ターボ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	燃料タンク	80 L		
ミッション	<input type="checkbox"/> マニュアル/ <input type="checkbox"/> AT	5 速	油漏れ(<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・ <input type="checkbox"/> 漏れ) その他			ガラス飛石	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		点キズ	尿素(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			
デフ	<input type="checkbox"/> 1D <input type="checkbox"/> 2D	油漏れ(<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・ <input type="checkbox"/> 漏れ) その他			リヤバンパー	純正 その他 <input type="checkbox"/> 無		キャブ内装					
フレーム	<input type="checkbox"/> 良・ <input type="checkbox"/> 錆(多・少)・ <input type="checkbox"/> 亀裂・ <input type="checkbox"/> 曲り	車台番号	<input type="checkbox"/> 確認可・ <input type="checkbox"/> 不可		サス	総輪エア・リヤエア <input type="checkbox"/> リーフ		汚れ	少 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 多	坂道補助	有 <input type="checkbox"/> 無		
その他	全低床 土砂ダンプ サイドアオリ開閉式 手動シート付き							シート破れ	有 <input type="checkbox"/> 無		ETC	有 <input type="checkbox"/> 無	
	ボデー床キズ・ヘコミ ルーフヘコミ有り							ラジオ	純正 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否		電動ミラー	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	
	車輻総重量5t未満							AC	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 冷弱 <input type="checkbox"/> 不良		R券	¥8,820 円	

外装状態



タイヤ状態

×、mmで記載

5		5	
5	5	5	4

スペア 10 F R

サイズF 195/75R15 5穴
サイズR 195/75R15 5穴

パターン	ミックス・タテ・ゲタ <input type="checkbox"/> スタットレス
ホイール	アルミ <input type="checkbox"/> チューブレス・リング付