

車名	年式	型式・車体番号	仕様	問合せNO
いすゞ	H25/9	QKG-EXD52AD-7001382	トラクタ	T1308

前使用者	車検有効期限		走行距離		最大積載量		架装メーカー		ボデー内寸(mm)										
<input type="checkbox"/> 自家用	令和 年 月 日		886,767 km		11,400 kg		小平産業		L			W			H				
事業用																			
レンタカー	切れ		一時抹消		タコグラフ 年月	欠品	乗車 定員	2人	年式			床			煽				
不明									型式	180097									
エンジン	油漏れ(なし・滲み・漏れ)箇所 E/G前方付近				馬力	420 PS	L4・L5・L6・V8・V10		ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	無	燃料タンク アルミ400 L							
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> マニュアル		7速	油漏れ(なし・滲み・漏れ)箇所 サイドカバー付近		ガラス飛石	<input checked="" type="checkbox"/> 有	・無	点キズ		尿素( <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 )								
デフ	<input checked="" type="checkbox"/> 1D	<input checked="" type="checkbox"/> 2D	油漏れ(なし・滲み・漏れ)箇所 デフ下		リヤバンパー	純正	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 無	キャブ内装										
フレーム	良・錆(多・少)・亀裂・曲り		車台番号	<input checked="" type="checkbox"/> 確認可・不可		サス	総輪エア・リヤエア・リーフ		汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 多	坂道補助	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無				
その他	PTO式ダンプ油圧装置 ダンプレバー付 ソーシン13,000Kgカプラー 型式RM-13-C							シート破れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	無	ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無						
	ハイルーフキャブ ホイールベース約3,170mm IESC非作動ランプ点灯 右側ライト水滴							ラジオ	純正	<input checked="" type="checkbox"/> 良	否	工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無					
	※第五輪荷重 抹消前積載量につき減トンの場合がございます。							AC	<input checked="" type="checkbox"/> 良	冷弱 不良	R券	¥13,830	円						

### 外装状態



タイヤ状態  
×、mmで記載

3	3
3	3
3	3

スペア

F 5 R

サイズF 11R22.5-16

サイズR 11R22.5-16

パターン ミックス・タテ・ゲタ・スタッレス

ホイル アルミ・チューブレス・リング付